

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 2 日

星期: 二

工程名称: 洛阳县新能源和印光伏电站项目

天气: 晴
气温: 25℃

监 理 工 作 情 况	检查李工光伏区已安装 支架 消缺. 检查李工升压站运行. 检查李工光伏区焊 接防雷接地.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	东加物	李工光伏区已安装 支架消缺, 焊接 防雷接地扁铁.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		刘仕发、房生雷	
记录人: 房生雷		总监(总监代表): 刘仕发	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建