

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 5日

星期: 二

工程名称: 洛阳圣新能源太阳能光伏电站项目

天气: 晴
气温: 26℃-39℃监
理
工
作
情
况

检查亭上生活楼门卫室

抹灰.

检查亭上升压站电缆

沟抹灰封堵.

检查亭上光伏区已安装

支架消缺

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

翻砂

生活楼门卫室

抹灰. 升压站电

缆沟抹灰封堵.

已安装支架消缺

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发、顾光雷

记录人: 顾光雷

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设工程质量监督站监制



由 扫描全能王 扫描创建