

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 11 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23℃-35℃

工程名称: 海阳丰盈新能源光伏项目

监 理 工 作 情 况	检查海上光伏区对已 安装支架、组件消缺。 检查海上光伏区电缆 沟回填。 检查海上升压站正 常运行情况。	
施 工 情 况	承包单位 和顺	施工内容及进度 海上光伏区对已安装 支架、组件消缺。 海上光伏区回填电 缆沟。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 刘士发、厉光雷		
记录人: 厉光雷		总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

