

监 理 日 记()

87

日期: 2017 年 8 月 13 日

星期: 日

工程名称:

海盐县新塍镇50MW光伏电站项目

天气:

气温:

多云
21-31℃

监 理 工 作 情 况

检查寺上光伏区回填
电缆沟。

检查北沟光伏区、寺上
光伏区已安装支架及
组件,进行消缺。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

浙江电力

寺上光伏区上海建
筑施工队回填电
缆沟。

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘士发、万志雷

记录人:

万志雷

总监(总监代表):

刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建