

监理日记

日期: 2017年8月16日

星期: 三

工程名称: 海丰县海丰镇光伏站项目

天气: 晴
气温: 26℃-31℃

监理工作情况	检查海上光伏区电缆沟回填。 检查海上、北海光伏区对已安装支架组件进行消缺。	
施工情况	承包单位: 海丰县	施工内容及进度: 海上光伏区电缆沟回填。 海上、北海光伏区消缺。
其它事项		
本日现场监理人员: 刘发、陈生富		
记录人: 陈生富		总监(总监代表): 刘发

江苏省电力设计院



由 扫描全能王 扫描创建