

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月20日

星期: 2

工程名称: 海门县新港镇6000p光伏电站项目

天气: 多云

气温: 24℃-34℃

监 理 工 作 情 况

检查李上升变电站运行
 运行情况。
 检查李上升、北沟光伏
 伏区消缺。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

李上升

李上升变电站正常运行
 李上升、北沟光伏消缺。

其 它 事 项

本日现场监理人员

马志富

记录人:

马志富

总监 (总监代表):

刘士杰

江苏省建设厅监制

