

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 21日

星期: 一

工程名称: 海门市新能源产业园光伏项目

天气: 晴
气温: 24℃-35℃

监 理 工 作 情 况

检查寺东光伏区、北沟光
伏区对已安装支架,
组件进行消缺.

检查寺东升压站运
行情况.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

希利

寺东、北沟光伏区消缺.
寺东升压站正常运行

其 它 事 项

本日现场监理人员

石少富

记录人:

石少富

总监 (总监代表):

刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建