

监 理 日 记()

日期: 2017年9月7日

星期: 日

工程名称: 新港100MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 15-25℃

监
理
工
作
情
况

检查光伏区与光伏区时已
安装组件、支架、进行消缺。
检查光伏生活区围墙粉刷
涂料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东恒动

光伏、光伏光伏区消缺。
光伏生活区围墙粉刷

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈生富

记录人: 陈生富

总监(总监代表):

刘仕发

江苏省建设厅监制

