

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 15 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况

一、现场巡视情况:

要求安装箱变时: 钢格棚安装过程方法不对, 造成格棚变形, 进行整改.

二、钢管桩进场 15 条 5.5 米管桩进场 45 条, 均验收合格.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

一、4 层支架安装, 附件安装.
二、5 层, 5.5 米管桩打桩.

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):