

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: -5-

日期: 2017年02月18日

星期: 五

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

- 一、二次进场验收情况:
安全质量、进度均在受控中进行。
二、张件进场3车,详谈,见进单及收料登记表。
2. 5.5米管桩进场46条,验收46条。
三、监理督促总包单位进场材料,跟踪落实。
1. 支架材料未按数量到场,总包周二来落实。
2. 所有张件材料要求尽快进场。

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

承包单位

- 一、2层安装箱变油池钢格栅。
二、4、5层,支架,张件安装。
三、4层电缆桥架8米管桩打桩。
四、6层,电缆桥架5.5米管桩钻孔。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):