

B)

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 02 月 21 日

星期: 二

工程名称:

天气: 中雪

气温: -5/-18℃

 监
理
工
作
情
况

- 一、施工现场巡视检查一切正常。
安全使用, 进度均在受控中进行中。
- 二、进场材料, 5 车详请见收料登记表。
- 三、管理要求:
总包督促厂家尽快把拉结筋供货到施工现场, 其它材料不
允许迟后进场。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、5 层支架、梁件安装。
- 二、10 层水电管柱打桩, 已完成。

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

监制