

监 理 日 记 ()

2017 年 03 月 23 日

天气: 晴
气温: -3~8℃

回

尔: _____

该工程验收一切正常施工, 安全质量均受控中进行。

升压站: 平控内容:

1. 构架基础短柱, 2. 氧化锌避雷器基础短柱。

3. 避雷针灯基础短柱, 4. 电源箱基础短柱。

5. 避雷器基础架横板安装, 等项验收, 均符合设计规范要求。

6. 构架基础, 氧化锌避雷器基础, 避雷器基础预埋件安装, 等项均符合设计规范要求。

7. 升压站部位: (混凝土浇筑), 因马不下, 升压站部位, 就是平

控部位, 升压站内容见, 升压站工程监理记录表。

承包单位

施工内容及进度

一、升压站:

1. 构架基础短柱, 2. 氧化锌避雷器基础短柱。

3. 避雷针灯基础短柱, 4. 电源箱基础短柱。

5. 避雷器基础架横板安装,

6. 构架基础, 氧化锌避雷器基础, 避雷器基础预埋件,

等项预埋件安装。

二、10kV 支架, 附件安装。

日现场监理人员

总监 (总监代表):

人:

江苏省建设厅监制