

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 18日

星期: 18

工程名称: _____

天气: 50~37.0

气温: 晴

监
理
工
作
情
况

1. 检查升压站电缆桥架盖板铺设. 未拉线安装. 边角半块板未切割. 要求拉线重新铺设.
2. 生活楼室内抹灰巡视检查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川南充水电

- 升压站
1. 站内电缆桥架铺设.
 2. 生活楼保温石膏板安装
 3. 与业主、总包回复二次质检整改问题.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王顺东 冯静贤

记录人:

冯静贤

总监(总监代表):

李维国

