

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 13日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 8~30℃

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区支架桁架头防腐处理检查巡视。
2. 光伏电能表没有标识牌, 不知道主表和副表, 无法抄表。应尽快标识。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
南充
水电

1. 光伏区支架桁架头防腐处理。
2. 光伏电能表标识牌安装。
3. 升压站内垃圾清理。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王照东 冯寿贤

记录人:

冯寿贤

总监 (总监代表):

李维果

江苏省建设厅监制

