

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年6月19日

天气: 多云转阴

星期: 一

气温: 8~27℃

工程名称: 新通县通威鑫鑫光伏互补15mw(扶贫)发电项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 光伏区桩头防腐处理检查. 7区. 8区.
2. 光伏区电缆桥架盖板安装. 扎带绑扎检查.
3. 升压站弃网前验收整改问题.

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

四川  
水利  
水电

1. 光伏区桩头防腐处理.
2. 光伏区电缆桥架盖板安装. 扎带绑扎.
3. 升压站弃网前验收整改问题

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

王照东 冯书安

记录人:

冯书安

总监(总监代表):

李维厚

江苏省建设厅监制

