

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 20日

天气: 阴转小雨

气温: 12~26℃

星期: 二

工程名称:

新站通威赛宝渔光互补15MW(渔光)光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查光伏区梳头防腐处理, 7区, 8区.
2. 检查光伏区电缆桥架盖板安装.
3. 升压站主变铁芯、夹件接地与主变市伟绝缘整改.

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

四川南光水电

1. 光伏区 7区, 8区 梳头防腐处理.
2. 光伏区 电缆桥架盖板安装.
3. 升压站主变铁芯、夹件接地绝缘整改.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王顺东 冯寿贤

记录人:

冯寿贤

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

