

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 9日

天气: 多云

星期: 12

气温: 15~27℃

工程名称: 乾安通威鑫金海光伏15MW(扶贫)发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区桩头防腐处理检查.
2. 光伏区组件支架螺栓紧固检查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川南充水电

1. 光伏区组件支架螺栓紧固消缺.
2. 光伏区桩头防腐处理检查.

其
它
事
项

本日现场监理人员

冯青贵 王超东

记录人:

冯青贵

总监(总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

