

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: _____

日期: 2017年7月14日

星期: 5
工程名称: 新发光伏项目金源光伏电站15MW(扶贫)光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 10KV母线桥架安装整改监督检查,
2. 光伏区支架焊接牢固检查验收.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川南光水电

1. 光伏区支架. 组件焊接牢固检查
2. 10KV母线桥架安装整改.

其 它 事 项

本日现场监理人员

冯寿发 王顺东

记录人:

冯寿发

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建