

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年 7月 17日

天气: 晴

星期: 一

气温: 15~36℃

工程名称: 新文来通威墨金湾光伏电站 (15MW) 彩色光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 光伏区桩头防腐检查.
2. 升压站围墙消缺处理检查.
3. 主控室台所整改消缺检查.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川蜀南克水电

1. 升压站围墙消缺处理.
2. 主控室台所整改消缺.
3. 光伏区桩头防腐处理.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张青贤, 王照东

记录人:

张青贤

总监 (总监代表):

李维建

江苏省建设厅监制

