

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 17日

天气: 中雨转多云

星期: 3

气温: 18~32℃

工程名称: 南谏镇成武光伏电站15MW(扶贫)发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 升压站内碎石铺设检查.

2. 光伏区桩头防腐处理检查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川省
南充市
水电

1. 光伏区桩头防腐处理检查.

2. 升压站碎石铺设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

冯寿安 王昭平

记录人:

冯寿安

总监(总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

