

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 24日

天气: 晴
气温: 18°~35°

星期: 三

工程名称: 新阳通成热电金通光伏1.15MW(扶贫)光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 升压站内碎石铺设检查
2. SVG台架整改检查
3. 光伏区箱头防腐处理检查

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川中南光电

1. 光伏区箱头防腐处理
2. 升压站内碎石铺设
3. SVG台架整改

其 它 事 项

本日现场监理人员

冯寿贤, 王照东

记录人:

冯寿贤

总监 (总监代表):

李维平

江苏省建设厅监制

