

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 22日

星期: 六

工程名称: 华能瓜拉通南15MW(扶贫)光伏发电项目

 天气: 晴
 气温: 15~32℃

监 理 工 作 情 况

1. 光伏区抗头防腐处理检查。
2. 升压站 SVG 台架整改检查。
3. 电缆井平面整改检查。

施 工 情 况

承包单位

四川省南光电力

施工内容及进度

1. 光伏区抗头防腐处理。
2. 升压站 SVG 台架整改。
3. 电缆井平面整改。

其 它 事 项

本日现场监理人员

冯寿强, 王顺东

记录人:

冯寿强

总监 (总监代表):

袁维甲

江苏省建设厅监制

