

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 23日

天气: 晴

星期: 日

气温: 15~32.0

工程名称: 光伏区电缆抗头防腐处理(15MW光伏)光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区电缆抗头防腐处理检查.
2. 电缆井平面整改检查.
3. 升压站内碎石铺设检查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川省南充市

1. 升压站SVG台架整改
2. 电缆井平面整改.
3. 光伏区柜头防腐处理.

其
它
事
项

本日现场监理人员

马青贤

马晓东

记录人:

马青贤

总监(总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制

