

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 24日

星期: _____

工程名称: 新沂县金海光五年15mw(扶贫)光伏发电项目

天气: 晴
气温: 15.1~32.0

1. 光伏区梳头防腐处理检查。
2. 主变压器中午12:31 C相低电压保护动作, 显示为零, 单点接地, 经检查10kV母线管存在问题, 现网架材料准备整改。
3. 公平县环保局来现场检查工作。

承包单位	施工内容及进度
四川普南电气有限公司	1. 光伏区梳头防腐处理。 2. 升压站主变跳闸后自行检修找原因。 3. 县环保局来现场检查工作。

其它事项

本日现场监理人员: 冯青霞 王昭宇
记录人: 王昭宇
总监(总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建