

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 25日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15~33℃

工程名称: 新长铁路威惠金强光互补15mw(扶贫)光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区抗头防腐处理检查.
2. 10kV母线柜-电压测试.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川南京水电

1. 光伏区抗头防腐处理.
2. 10kV母线柜电压测试.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

冯青发 王松平

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

