

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 7月 27日

天气: 晴

星期: 三

气温: 15~31℃

工程名称: 乾安县通榆县金鑫光伏发电15MW(扶贫)光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 101kV母线管整改处理检查.
2. 光伏区柜头防腐处理检查.
3. 101kV母线管耐压测试检查.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川南充水电

1. 光伏区柜头防腐处理.
2. 101kV母线管整改处理.
3. 101kV母线管耐压测试.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王超军 王超军

记录人:

王超军

总监 (总监代表):

王超军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建