

监 理 日 志

日期：2017年4月11日

天气： 阵雨

星期：二

气温： 13-17℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：</p> <p>1、配电用房窗套批腻子检查，墙面平整光滑，棱角顺直，颜色均匀一致无砂眼，垂直度偏差小于3mm</p> <p>2、svg油池模板安装检查，相邻模板缝隙紧密，边口横平竖直，表面清洁抹油截面尺寸150*700，符合设计要求</p> <p>3、综合楼内墙批腻子检查，墙面平整光滑，棱角顺直，颜色均匀一致无砂眼，垂直度偏差小于3mm，平整度偏差小于2mm</p> <p>4、隔离开关引上线安装，线夹固定无松动，压接紧实</p> <p>安全情况：</p> <p>现场安全巡视检查，引下线就位现场有专人指挥，吊装带无破损，批腻子现场脚手架安装防护栏，施工人员正确佩戴安全防护用品</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	湖南湘中输变电有限公司	<p>1、配电房窗套粉刷结束</p> <p>2、Svg主变油池模板安装</p> <p>3、综合用房墙体批腻子</p> <p>4、隔离开关安装引上线</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

