

监 理 日 志

日期：2017 年 4 月 03 日

天气：晴

星期：五

气温：13~25℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、主变升高座内置 ct 试验，各项数据均符合出厂要求 2、配电楼高压室批腻子检查，墙面基层处理干净，平整光滑，腻子厚度 2mm，表面平整，阴阳角垂直水平 3、中水池模板安装，模板表面清理干净无脏污，钢筋保护层、绑扎距离、模板截面尺寸均符合要求 安全情况： 现场安全巡视，施工人员正确佩戴安全防护用品，钢筋绑扎现场钢筋堆放整齐，中水池池及避雷针周围放置安全防护栏	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	湖南湘中输变电有限公司	1、变压器升高座内置电流互感器变比、伏安特性、绝缘试验 2、配电房涂抹保温层 3、配电房高压室内批腻子 4、中水池模板安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰、孙攀
记录人:孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：