

# 监 理 日 志

日期：2017年 05 月 11 日

天气：晴

星期：四

气温：21~30℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施工情况	施工单位	施工内容及进度
监理工作情况	湖南湘中输变电建设有限公司	<ol style="list-style-type: none"><li>1、站区西、北侧道路砼浇筑。</li><li>2、配电房散水模板安装。</li><li>3、围墙压顶模板安装 1 个段缝。</li><li>4、主变区西侧道板砖粘铺。</li><li>5、污水处理设备基础砼浇筑完成。</li><li>6、继保室屏柜二次电缆压接。</li><li>7、间隔区二次电缆压接</li><li>8、间隔区设备电阻测试。</li></ol>
其它事项		
本日现场监理人员	苏振峰	
记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	