

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 30 日

天气：晴

星期：二

气温：20~34℃

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、间隔区道板砖粘铺。 2、室内垃圾清理。 3、电气安装无施工。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、道板砖粘铺检查，道板砖粘铺检查，砂浆饱满，接缝平齐，均匀一致，表面平整，顺水坡度符合要求。 二、安全情况： 施工人员正确佩戴安全防护用品，临时用电接线规范，三级用电二级保护，地坪整平，垃圾清理到位，现场无安全隐患。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：