

# 监 理 日 志

日期：2017年 05 月 04 日

天气： 阵雨

星期：四

气温： 19~25℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施工情况	施工单位	施工内容及进度
监理工作情况	湖南湘中输变电建设有限公司	<p>1、综合楼卫生间墙砖粘贴，屋面避雷带焊接。</p> <p>2、站区东段围墙压顶模板安装。</p> <p>3、道板砖预制。</p> <p>4、220kV 配电装置区电管敷设及电缆敷设。</p> <p>一、质量情况：</p> <p>3、综合楼卫生间墙砖粘贴检查，贴牢固，无空鼓，表面平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损，接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实。</p> <p>2、避雷带敷设焊接检查，所用材料为热镀锌圆钢，搭接倍数符合规范要求，避雷卡安装牢固，间距一致，焊缝满焊已做防腐处理。</p> <p>3、二次电缆敷设检查，电缆排列整齐，编号清晰，无交叉，固定牢固，端子无受到机械应力。</p> <p>二、安全情况：</p> <p>现场巡视检查，施工机械电焊机接线规范，焊工持证上岗，防护罩及绝缘手套佩戴齐全。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	苏振峰	
记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	