

# 监 理 日 志

日期：2017年06月01日

天气： 阵雨

星期：四

气温： 22~31℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	湖南湘中输变电建设有限公司	1、间隔区道板砖粘铺。 2、室内垃圾清理。 3、SVG 变压器及接地变区垫层砼浇筑。 4、综合楼及配电楼窗框缝隙打胶。
监理工作情况	一、质量情况： 1、道板砖粘铺检查，道板砖粘铺检查，砂浆饱满，接缝平齐，均匀一致，表面平整，顺水坡度符合要求。 2、垫层砼浇筑检查，标高、平整度符合要求。 3、窗框打胶检查，宽度一致，顺直无弯曲。  二、安全情况： 现场巡视检查，施工工人正确佩戴安全防护用品，临时用电三项五线制，三级用电二级保护，场地建筑垃圾清理到位，符合安全文明施工要求。	
其它事项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：