

监 理 日 志

日期：2017年 06 月 10 日

天气： 阵雨

星期：六

气温： 23~30℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、站区场坪整平清理。 2、路牙石安装。 3、道板砖粘铺。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 1、路牙石安装检查，横平竖直，接缝平齐，勾缝深浅一致，观感良好。 2、道板砖粘铺检查，表面平整，隔缝宽度一致平齐，观感良好。 二、安全情况： 现场符合安全文明施工要求。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：