

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 14 日

天气： 阵雨

星期：三

气温： 24~34℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	1、站区消缺及找补。 2、广东省电力工程质量监督中心站检查组莅临现场首批升压站及线路投运前监督检查。
监 理 工 作 情 况	1、上午施工、设计、勘察、监理向检查组工作情况汇报。 2、下午检查组现场实体验收检查。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：