

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 15 日

天气： 阵雨

星期： 四

气温： 25~33℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单 位	施工内容及进度
施 工 情 况	湖南湘 中输变 电建设 有限公 司	1、 广东省电力工程质量监督中心站检查组对施工及监理 资料检查。 2、下午检查组就检查问题总结及评定。
监 理 工 作 情 况	1、 现场配合检查组检查资料。 2、对检查组检查的缺陷问题总结，并下发监理通知单，要求施工单 位限期整改。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人:苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：