

监 理 日 志

日期：2017年 06 月 16 日 至 27 日

天气： 阵雨

星期： 四

气温： 24~34℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南湘中输变电建设有限公司	6 月 16 日至 27 日 1、缺陷整改及后续施工道板砖粘铺堵缝。 2、综合楼及配电楼防水卷材粘铺。 3、运维部进场工作培训。
监 理 工 作 情 况	一、质量情况： 监理跟踪检查屋面防水施工。 二、安全情况： 安全体系运转正常	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：