

监 理 日 志

日期：2017年06月02日

天气： 阵雨

星期：五

气温： 22~31℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	湖南湘中输变电建设有限公司	1、主变油池鹅卵石铺设。 2、室外照明及监控设备基础墩砼浇筑。 3、室外照明电管敷设。 4、电气设备及电缆沟清理。
监理工作情况	一、质量情况： 1、鹅卵石检查，直径在5cm-8cm，符合设计要求，摆放整齐平整。 2、室外照明敷设检查，走向合理，材料及埋深符合要求。 二、安全情况： 现场巡视检查，施工工人正确佩戴安全防护用品，临时用电三项五线制，三级用电二级保护，场地建筑垃圾清理到位，符合安全文明施工要求。	
其它事项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：