

监 理 日 志

日期：2017年06月04日

天气：阴

星期：日

气温：22~31℃

工程名称：董塘镇土壤修复与150MW光伏发电综合利用示范项目（升压站）

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	湖南湘中输变电建设有限公司	1、主变油池鹅卵石铺设。 2、站区清理。 3、环境监测设备安装。 4、站区消缺及资料完善。
监理工作情况	一、质量情况： 现场监督检查消缺及卫生清理。 二、安全情况： 现场巡视检查，施工工人正确佩戴安全防护用品，临时用电三项五线制，三级用电二级保护，场地建筑垃圾清理到位，符合安全文明施工要求。	
其它事项		
本日现场监理人员		苏振峰
记录人：苏振峰		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：