

监 理 日 志

日期：2017年 06 月 09 日

天气： 阵雨

星期：五

气温： 25~34℃

工程名称： 董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目（升压站）

施工情况	施工单位	施工内容及进度
监理工作情况	湖南湘中输变电建设有限公司	1、站区草坪灯及路灯安装。 2、综合楼及配电楼内墙找补。 3、电缆沟盖板铺设。 一、质量情况： 1、电缆沟盖板铺设检查，接缝平齐，表面平整，无翘曲。 2、对墙面不平整、阴阳角不顺直整改修复后检查符合要求。 3、草坪灯及路灯安装检查，灯杆灯座固定牢固，观感良好，符合要求。 二、安全情况： 现场符合安全文明施工要求。
其它事项		
本日现场监理人员	苏振峰	
记录人：苏振峰	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	