

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年12月10日

星期: 日

工程名称: 宜兴县五洲太阳能光伏电站项目

天气: 多云转阴

气温: 5~10℃

监 理 工 作 情 况

施工现场巡视,无安全隐患,
施工方管理人员在岗,施工人员8人,正
有序安全文明施工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装
备有限
公司
上海
城市电力
有限公司

升压站护坡土方回填,及植被恢复。

其 它 事 项

本日现场监理人员

总监(总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建