

监 理 日 志

工程名称: 海丰县黑山10MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年1月8日 星期二	气候	小雨	气温	-2-7℃
监理人员动态:	正常上班。	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。			
施工方人员动态:	正常上班。				
施工机械动态:	—				
施工进度情况	升压站护坡填土。				
检查发现的问题	—				
处理措施、意见、结果	—				
协调内容或其他	解决东区复工问题。				
记录人	符成	总监签阅	李维荣		



由 扫描全能王 扫描创建