

监 理 日 志

工程名称: 海丰县250MW光伏发电项目

日期	2019年9月24日星期二	气候	多云	气温	9°-21°
监理单位动态:	1人上岗		材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态:	现场共有4人驻场				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	南区5号地块及8号方阵支架生锈螺栓更换4人				
检查发现的问题	检查发现个别螺栓更换后螺栓紧固不到位				
处理措施、意见、结果	已现场要求返工重新紧固,同时要求现场管理人员加大检查力度避免类似情况再次发生。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	



扫描全能王 创建