

监 理 日 志

工程名称: 金县老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	<u>2019年6月9日</u> 星期 <u>日</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>17°-27°</u>
监理人员动态:	<u>1人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>现场有7人巡检</u>				
施工机械动态:	<u>无</u>				
施工部位进度情况	<u>1. 5号地块支架对穿螺栓安装3人. 组件压块调查2人</u> <u>3. 单压电缆桩喷漆2人.</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现5号地块组件螺栓调查仍有个别遗漏现象已~</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已要求仔细检查并整改到位.</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>陈耀生</u>		

