

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 光伏发电项目.

日期	2019年 6月 11日 星期三	气候	阴	气温	16°-29°
监理单位动态:	1人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场有6人, 缺				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 5号地块支架螺栓安装3人. 2. 15号3号降水水土保持施工3人.				
检查发现的问题	检查发现, 5号地块对穿螺栓有少部分紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	已现场要求再次紧固并验收完成.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	



扫描全能王 创建