

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山光伏发电项目

日期	2019年6月20日 星期四	气候	多云	气温	18-30℃
监理单位动态:	1 1-2 旁.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场共有7人巡检				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	1. 5号地块支架对穿螺栓安装21、 2. 11区2号箱变4.9.19号汇流箱直流电缆接驳检查5人				
检查发现的问题	现场检查发现: 1. 前期施工的组件线直流电缆埋深太浅. 2. 前期光伏区电缆不符合要求混乱无序. 3. 现场管理 质量监理混乱.				
处理措施、意见、结果	1. 加强现场巡检质量监督检查. 2. 必须按规范完成巡检				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐静生.	

