

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年6月21日</u> 星期 <u>五</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>18-30℃</u>
监理单位动态:	<u>1人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>现场共有7人在岗</u>				
施工机械动态:	<u>无</u>				
施工部位进度情况	<u>1. 5号地块对穿螺栓安装2人.</u> <u>2. 北区2号箱变电缆接地查我5人. 管理人员3人.</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现</u> <u>1. 电缆埋深太浅.</u> <u>2. 电缆敷设太乱.</u> <u>3. 电缆破损处理不符合要求</u>				
处理措施、意见、结果	<u>按规范要求完成所有项整改缺陷.</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		

