

监 理 日 志

工程名称: 德县老黑山 50mw 光伏发电项目

日期	2019年 6月 23日 星期 日	气候	小雨	气温	17°-27°
监理人员动态:	1人 上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场共有5人巡检.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	此区2号箱变19号直流电缆接地检查修复5人.				
检查发现的问题	检查此区1号电线路发现漏电保护器已烧坏.				
处理措施、意见、结果	立即要求现场管理人员更换漏电保护器并旁站完成安装.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

