

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50mw光伏发电项目.

日期	2016年6月27日 星期四	气候	晴转多云	气温	17°-26°
监理单位动态:	1人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场有4人短缺				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场回填修复电缆沟4人.				
检查发现的问题	检查发现修复电缆埋深仍不够.				
处理措施、意见、结果	已现场要求增加敷土并做好自护.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生.		



扫描全能王 创建