

监 理 日 志

工程名称: 鱼泉老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年 6 月 28 日 星期五	气候	多云	气温	18-30℃
监理人员动态: <u>1 人 上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场有 3 人 短缺</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工部位进度情况	北区电修复电缆沟回填 3 人、管理人员 3 人。				
检查发现的问题	检查发现个别部位满砂不到位				
处理措施、意见、结果	已现场要求按要求满砂并整改完成				
协调内容或其他					
记录人	郭俊奇		总监签阅	徐耀生	

