

监 理 日 志

工程名称: 通县老关山50mw光伏发电项目

日期	2019年6月30日 星期日	气候	多云	气温	17°-26°
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场有3人巡检					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	此区3号箱变附近变压器5号交流箱直流电缆接地修复3人 管理人员2人.				
检查发现的问题	检查发现修复电缆埋深不够				
处理措施、意见、结果	已现场要求返工, 增加埋深并旁站完成				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

